

Aspire®

中国·常州
CHANGZHOU-CHINA

2012版



AS131-SS Weighing Indicator AS131-SS称重显示仪表



AS131-SS称重显示仪表

AS131-SS Weighing Indicator

产品特点 Functional features

- 1.2"/30mm超大显示
- 采用树型菜单，操作简单易学
- 先进的数据处理，可以快速反应称重结果
- 独有的仪表节电技术，有效提高电池使用寿命
- 超大LED显示，适合各种环境应用，称重结果一目了然
- 绿色仪表无铅设计和制造，符合欧洲RoHS要求
- 1.2"/30mm display
- The tree menu, easy operation
- Advanced data processing, can react the weighing result quickly
- Unique instrument power saving technology, effectively improves battery life
- Large LED display, can be applied into all kinds of environment, show the results clearly
- Green indicator with lead-free design and manufacturing ,in line with the ROHS requirements

技术指标 Specification

安装尺寸	Installation	220mmx180mmx132mm
外壳	Cover	不锈钢 IP65 防护 Stainless steel IP65 protective
显示	Display	6位1.2英寸 超大 高亮绿色LED显示。固态显示器防撞击 6 ways 1.2inches LED ,solid-state display protect crash damage
按键	Press key	6个功能键 Six function keys
准确度	Accuracy	III级 n=6000
量程	Range	双量程 duplex
分度数	Number of Verification Intervals	1,000 – 30,000 分度
A/D速率	A/D rate	27次/秒 27 time /sec
传感器驱动能力	Sensor drive ability	最多可接4个350欧姆传感器 Connect with 4 pcs 350 Ohm in max
交流电源	AC	100 – 240VAC 50/60Hz 宽电压输入 100 – 240VAC 50/60Hz wide voltage input
直流电源	DC	镍氢可充电电池(选件) Nickel metal hydride rechargeable batteries (option)
单位转换	Converts unit	kg、lb
设定参数保护	Parameter Protection	设定参数双备份，参数永不丢失 Double backup set parameter, keep data never lost
主要功能	Main function	x10功能 / 检重功能，两种显示模式可选 / 计数功能，带APW自动增强中、英文打印功能 x10 function / heavy inspection, two display modes/ count ,APW automatic enhancement, English print
RS232	RS232	带光电隔离的串口。多种协议：连续/命令输出/SICS Photoelectric isolation serial interface. Continuous /command output/SICS
电池节电技术	Energy saving	自动待机设置、LED亮度设置、自动关机设置 Automatic standby setting, LED brightness setting, the automatic shutdown setting
软件更新	Software update	可以在用户现场更新程序 Update the program at the user' s site